

ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
Б	09.2015	Ц. Цветанов		Променено захранване на блокировките на вратите на предкилийните шкафове.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия Трафовход 402 не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 kV се измества в килия "Трафо СН"

ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ

No 52-35487Б

ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформатор АТ401. Етап 3. Уредба 31,5 kV

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ

Уредба 31,5 kV

Принципна схема блокировки

ЛИСТА:	1
ВС.ЛИСТА:	1
ФАЗА:	РП
МАЩАБ:	/
ДАТА:	2012г.
ФОРМАТ:	А3

РЕДАКЦИЯ	No-1	2012 г.
D:\My Documents\Obekti\Dobrudja_31,5kV\1_Blok		