

Автоматичен прекъсвач на Локален контролер (цифрови входове)
Сигнал прекъсвач изключен
Сигнал незаредена пружина
Резерва
Резерва
1П
1Р
11з
Сигнализация за положението на прекъсвач и разединител
Резерва
Резерва
Резерва
Резерва
Резерва
Резерва



Автоматичен прекъсвач Захранване на Локален контролер
Захранване 1ЛК с оперативно напрежение
Липсва оперативно напрежение за управление /цифрови изходи/
Липсва операт.напреж. за мотор прекъсвач
Резерва
Липсва оперативно напрежение Локален контролер /цифрови входове/
Резерва
Резерва
Резерва
Резерва



ПОЯСНЯВАЩА СХЕМА



35

ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия. Шинен разединител в килия Трафовход 402 не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 kV се измества в килия "Трафо СН"

ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Забележка:

1. При преместване на шинния разединител "11з" от килия "Трафовход 402" в килия "Трафо СН" е необходима промяна в софтуерните конфигурации на локалните контролери.

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

ЕЛЕКТРО ЕНЕРГОПРОЕКТ	No 52–35520Б
ОБЕКТ:	п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ:	Подмяна на силов автотрансформатор АТ401. Етап 3. Уредба 31,5kV.

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ

Трансформатор СН2

Разгъната схема локален контролер–захранване и цифрови входове

ЛИСТА:	1
ВС.ЛИСТА:	1
ФАЗА:	РП
МАЩАБ:	/
ДАТА:	2012г.
ФОРМАТ:	А3

РЕДАКЦИЯ	No–1	2012 г.
ФАЙЛ C:\My Documents\OBEKTI\DOBRUDJA_31,5kV\35_UPR_CH2_VHODOVE		