

ШИНКИ 220 V=	
ПРЕДПАЗИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЕ	
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕКЪСВАЧА	1РП – ВКЛЮЧВАНЕ ОТ АПВ И ТУ
	2РП - ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ РЗА
	4РП - ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АЧР
3РП – РЕЛЕ ПРОТИВ МНОГОКР.ВКЛЮЧВАНЕ	
6РП – РЕЛЕ ПОВТОРИТЕЛ НА ПРЕКЪСВАЧА	
БЛОКИРОВКИ	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ШНР-А (1Р)
	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ШНР-Б (2Р)
	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЛНР (3Р)
	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЗНР (4Р)
	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ШНР-А (1Р) И ШНР-Б (2Р) ОТ ШИНОСЪЕДИНИТЕЛЯ
	ДЕБЛОКИРАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧА НА ШИНОСЪЕДИНИТЕЛЯ
	БЛОКИРОВКА НА ВРАТА -1В
	БЛОКИРОВКА НА ВРАТА -2В
	БЛОКИРОВКА НА ВРАТА -3В
	БЛОКИРОВКА НА ВРАТА -4В
МОТОР НА ПРЕКЪСВАЧА	
РЕЛЕ ЗА ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ	



ШИНКИ 220 V=	
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА:	1Р
	2Р
	П
	3Р
	4Р
КОНТРОЛ НА ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ	
ШИНКИ ЗА АЧР 4К-КЛЮЧ ЗА АЧР 4РП-РЕЛЕ ЗА АЧР	
БЛОКИРОВКА НА УСКОРЕНИЕ	
ЗАДЕЙСТВАЛА РЗА 20kV	
НЕИЗПРАВНОСТ РЗА 20Kv	
КОНТРОЛ ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ	
СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ПУСКАНЕ НА СИРЕНА	

Обект: **Е.П. “Албена” 110kV/20kV**		РЗАТ Гр. Добрич
Ръководител	Разгъната схема на оперативни вериги на въздушен извод 20kV	
Проектант		
Чертал		
Съгласувал		
Име на файла		ДАТА: 03.05.2019