




Оперативно напрежение блокировки	
2P	Управление и блокировка разединители 31,5кV
1з	
Блокировка на вратата на килия N8	
Блокировка на вратата на килия N9	
Блокировка заземителен нож на шини 11з	
Краен изключвател на вратата на килия N9	



7



РЕДАКЦИЯ	No-1	2012 г.
Файл ID: \\My Documents\ОБЕКТИ\ДОБРУДЖА_31,5kV\7_UPR_AT402_BLK		

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.	
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия "Трафоход 402" не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 kV се измества в килия "Трафо СН"	
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО	
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА					
Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.					
 ЕЛЕКТРО ЕНЕРГОПРОЕКТ				No 52-354925	
		ОБЕКТ: н/ст "Добруджа" 400/220/110 kV ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформатор АТ401. Етап 3. Урежда 31,5 kV			
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Автотрансформатор АТ402-стр.31,5kV		ЛИСТА:	1
				ВС ЛИСТА:	1
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА	Разгънатата схема блокировки		ФАЗА:	РП
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ			МАЩАБ:	/
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ			ДАТА:	2012г.
				ФОРМАТ:	A3