



ПОЛЕ – килия N9



10

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия "Трафоход 402" не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 кV се измества в килия "Трафо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				
Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.				
 <b>електро ЕНЕРГОПРОЕКТ</b>				№ 52-35495Б
		ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 кV ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформатор АТ401. Етап 3. Уредба 31,5 кV		
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Автотрансформатор АТ402 – стр.31,5кV		ЛИСТА: 2
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА			ВС ЛИСТА: 2
ГЛ.ИНЖЕНЕР	КБУРВАНОВ	Монтажна схема килия АТ 402		ФАЗА: РП
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ			МАЩАБ: /
				ДАТА: 2012г.
				ФОРМАТ: А3