



600

ВХОД

КОРЕКЦИЯ НА КРИЛО ПОТ. 39
ОТ РАЗДЕЛ 3.1. НА КС

КОРИДОР

366

ВРАТИ ЗА
ПОДМАНА

ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ ПОТ. 52
ОТ РАЗДЕЛ 3.1. НА КС

WC

WC

ПРЕРАБОТКА ВЧК ПО
Т. 10, 11, 14 ОТ РАЗДЕЛ 3.1. НА КС

СЪБВРЯСЕ

ЗОНА НА ОКАЧЕН
ТАВАН

ВЕНТИЛАЦИЯ
ЗА ДЕНДОНТАНИ

СТАРО - НОВО МЯСТО НА РЕНТИ-
ЛАТОР, ОКРАЧЕН НА ТАВАН

ТОПОЛИЗАЦИЯ ПО
РАЗДЕЛ 4 ОТ КС

600

СТРАДА НА ТЛУ

АВТОРЕМОНТНО
ХАНЕ

107

234

468

600

АБОНАТНА СТАНЦИЯ

СЪБВРЯ СЕ И СЕ
ЗАМЕНА С АВ

ВРАТА ПОТ. 38 ОТ
РАЗДЕЛ 3.1. НА КС

РВС РЕШЕТКА
25x25

ВЕНТИЛАТОР 250x250
ВНАГЪРЪЩАЩЕ

Лист 1

600

268

60 ÷ 65

40

6 ÷ 8

234

619

90

90

52

124

90

16

234

234

234

234

234

234

234